CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2014	142.297km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Attraction, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X0EB121543	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.297km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	1995 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber hinten links zum Zeitpunkt der Aufnahme ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Connectivity-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Dachkuppel Kontrastfarbe
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifenkontroll-Anzeige
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Media-Paket
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0414
WAUZZZ8X0EB121543
1615 kg
2845 kg
1 - 0880 kg
2 - 0800 kg
Typ 8X

CarOnSale

CarOnSale


NAV


76

CarOnSale
A1
TFSI

CarOnSale

Service-Check Datum
06.12.2022
65529 km
Nächster Service-Check spätestens am:
nach
Anzeige
km
Ölviskosität
5W-30
Autohaus Hagedorn
GmbH & Co. KG
Heerstr. 29-33
53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler

LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
5W30
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
HM KFZ Meisterbetrieb


30.06.2014
Audi
A1 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
Blau/Grau
Benzin
F.1/F.2:1645 U. 7.2/8.2:845
KLASSE: 30.06.2014*


TÜV Rheinland Group
Kreisverwaltung Ahrweiler




Kreisverwaltung
Ahrweiler
GG789801

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)