CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	127.126km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 d [DE - Cp2 E 300 d EU6d-T, AMG Line, 2018 - 2020]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD2383181F078352	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.126km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.688km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (WLTP) 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Kristallschliff, hell
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Styling-Paket
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket: Business
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multibeam LED
- Multikontursitze vorn
- Navigations-Paket
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Sitz-Komfort-Paket
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Media-Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
e1*2007/46*1666
WDD2383181F078352
2340 kg
4210 kg
1- 1155 kg
2- 1185 kg
Mercedes-Benz
775
TYP: R1EC
PZ: 5
0,52
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale


ON
OFF




R
N
P
D


RES
SET+
CNCL
SET-


VOL




11:26


AMG





20°C




CarOnSale

CarOnSale


Korrosions- / Frostschutz
-38 °C
Erneuert
ja
nein
Bremsklötze vorn
Bremsklötze hinten
Luftfilter
Zündkerzen
Scheibenwischergummi
Bereso MOV
27.01.26
Datum


Mercedes-Benz
Service
MB 229.52
Ölmarke/Viskosität
122688
km-Stand


Hinten




Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
082405554
1283356
EX791002




17.08.18 313 HOK000477
M1 AD
WDD2383181F078352 5
Mercedes-Benz
RIEC
T318TO
CZAA14AA
E 300 d
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P1/C1; M, N1
Diesel
0002 M 36AG M1950
7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz
ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez. Fahrdyn
.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Abend.VO.
z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionskla
sse: 17.08.2018*KORR.NEFZ-CO2W:141*V7: Korr.NEFZ-CO2W
:0141*


HU TÜV NORD
OKT 2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU:
JAN. 2027
TÜV NORD Mobilität
52umt5X
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)