CarOnSale

MINI COOPER CABRIO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	71.793km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG COOPER CABRIO	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWZN31020T601981	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.793km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.835km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**175 µm** ⚠	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Rückenlehne Sitz vorne links wackelt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI RED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Uni-Lackierung
- Verglasung grün getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verdeck schwarz
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bremsenergierückgewinnung
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Always Open
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Color-Line
- Always-Open-Timer
- Licht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Klimaautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Frontscheibe heizbar
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel schwarz
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Mittelarmlehne vorn
- Windschutz (Cabrio)
- Ablage-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußmatten Velours
- Automatische Fahrlichtschaltung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WMWZN3 1020T60 19810


CarOnSale
















Kfz & Teilehandel
Kietz











BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHE
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENST
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




13.03.2014
MINI
WMWRH31020760198
COOPER CABRIO
BAYER.MOT.WERKE-BMW
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.03.2014***
25.01.2013



OKT 22
OKT 24
TÜVNORD
TCI54343
26.10.2026
WICHTIGER HINWEIS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Cabrioverdeck (Riss/Bruch)



- Cabrioverdeck (Riss/Bruch)