CarOnSale

Opel Astra Business Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



05/2023	33.803km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Business Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6e, Business Edition, 2022 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN VXKFPHNSTP1030863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.787km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Sitzheizung vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Keyless Start
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ergonomiesitz vorn links
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Dach Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2675 mm
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED Eco
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























09:40


VXKEPHNSTP1030863

CarOnSale


CarOnSale







Servicebestätigung


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung oder in der ausgehändigten Wartungsübersicht genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motoröl-qualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung oder der ausgehändigten Wartungsübersicht.
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.








DUBISuchID : 79DAD0C25790
PrüfberichtsNummer : 10645881299001
Überwachungsinstitution : 1001
FZ : clOpCyrM
Nr. : VXKFPHNSTP1030863
nz. : [redacted]
der HU : 21.05.2026, 14:14 Uhr
: 30974
/ Var / Ver / Ausf : M1 AB / F / AET00102
: Ohne erkennbare Mängel
HU / Plakette : Mai 2028 / ja
: PSA Automobiles (F) / 1889
g / zGM : 23.05.2023 / 1880 kg
untersuchung - Ottomotor
ss certificate according to Directive 2014/45/EU


23.05.2023
M1
1889
AET00102
VXKFPHNSTP1030863
AB
OPEL
F
P
HNST-F11E01
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.Z.Pers.bef.b. 8 Sp.
Schrägheckimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M;N1
Benzin
0001
36AP
1199
96/5500
210
4391-4391
1860-1860
1465-1465
1371-1371
70
1880
1880
980
960
980
960
75
3750
68
1200
680
5
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
Schwarz
9
e2*2007/46*0628*24
17.02.2023
K
OS834270



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com