CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



10/2016	188.126km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Lim4 E 220 d EU6, Exclusive, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2130041A132138	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.126km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.593km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Business
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fußmatten Velours
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Zeituhr (Analog)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2130041A132138
2320 kg
1625 kg
1255 kg


CarOnSale



Hinten

11:26
1000 km














Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
7928716
ER631471



04.10.16 1313 FDI015102
M1 AA
WDD2130041A132138 0
Mercedes-Benz
212
U014P0
CZAA151X
E 220 d
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014ZD
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36ZD 1950
7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz
ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn
.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.
z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
4945 1852
1495 1680
84
102 2320 2320
1095 1255
1095 1255
76 2850 72
2100 750 5
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
GRAU 7/-
e1*2001/116*0501*28
28.06.16 ER631471





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)