CarOnSale

Skoda Octavia Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



01/2017	180.989km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NE9H0109745	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.251km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	485 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Der Navigationsdatenträger wird nicht erkannt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Bremsenergierückgewinnung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer hinten
- Start/Stop-Anlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Reserverad als Notrad
- Wendematte Gepäckraum
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Business-Paket Columbus
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem Columbus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJJ7NE9H0109745
1924 kg
3524 kg
1- 1000 kg
2- 970 kg
CRMB








RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-


Fahrweg kontrollieren!


Bitte legen Sie einen Datenträger mit gültigen Navigationsdaten ein.


CarOnSale


ŠKODA
OCTAVIA
CarOnSale










Castrol
Autoservice Wennes


BEDIENUNGSANLEITUNG
BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA




Zulassungsbescheinigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)