CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2024	84.423km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLB 35 4Matic [DE - SUV5 AMG GLB 35 EU6d, 4Matic, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M5BB5RW347392	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.423km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.022km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Display-Paket
- Easy-Entry Funktion
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (AMG)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 225 kW CGI)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sicherheitsgurte rot
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung car sharing
- Keyless-Go-Paket
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Laderaum-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung

- Induktionsladeschale für Smartphone
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Media-Display
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Digitales Instrumenten-Display
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Night-Paket (AMG)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Surround-System Burmester
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Fahrassistenz-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Multibeam LED
- Panorama-Schiebedach
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- PRE-SAFE-System
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonderlackierung Uni
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1N4M5BB5RW347392
2320 kg
4220 kg
1240 kg
1110 kg
Mercedes-Benz
Made in Mexico

CarOnSale


Hinten

Wohin?
BOLLERWAGEN
BABY DON'T HURT ...
Telefon




AUTO




M
1
2
3






STOP









Mercedes-Benz

Servicehistorie


Mercedes-Benz	Beresa GmbH & Co. KG Blumenhaller Weg 155 Osnabrück	Datum Laufleistung Service	23.04.2026 71025 km Service A
Mercedes-Benz	Beresa GmbH & Co. KG Blumenhaller Weg 155 Osnabrück	Datum Laufleistung Service	10.06.2025 47286 km Service B
Mercedes-Benz	Beresa GmbH & Co. KG Blumenhaller Weg 155 Osnabrück	Datum Laufleistung Service	20.09.2024 22547 km Service A






Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung

0321490357
8074599
Zulassungsbesch. prüfen
GY582626


24.01.2024
WIN4NS5BB5RW347392
MERCEDES-BENZ
AMG GLB 35 4MATIC
MERCEDES-BENZ
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
HYBR.BENZIN/E
0308
7.2/8.2.1GO B.ANH.BETR.
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SV3P.F.ANH.BEREI
/H GEM.5.AHHD.VO.B.3.AUSN.VO.2.3?VO AUSGES
GY582626



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)