CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2003	178.022km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBPC26Y333856572	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.022km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.081km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Symphony CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 44 Ah
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchte(n)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Extra
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trommelbremse hinten
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Original Fahrzeug Farbe: Stone Grau Metallic

Sonderausstattung

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Doppellüfter-Anlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fzg. ohne Einparkhilfe
- Generator 90 A
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT (BBY)
- Multifunktionsanzeige
- Reifen 195/50 R15 ..V
- Seitenschutzleisten
- Türen mit Warnleuchte
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Doppellüfter-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ANTENNE

TMBBG26Y333856572

CarOnSale







WERKSTATTEINTRAGUNGEN
Datum: 6.8.06
km-Stand: 94275
Aktion:
Datum:
AUTO Ceißborn
H-Nr.: 175 / 40924
AH 16104
9717
Stempel des Škoda-Betriebs
Stempel des Škoda-Betriebs
Stempel des Škoda-Betriebs












ŠkodaAuto




12.08.2003
FABIA
SKODA (CZ)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
GRAU
15.04.2003


SEP 20
OUT 22
NOV 26

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Blende lose



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Spaltmaße ungenau



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)