CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2013	165.160km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [AT - LimS5 1.8 TSI EU5, FR, 2012 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ5FZDR044792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.160km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	330 µm ⚠	Beifahrertür	75 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	85 µm ⚠	Heckklappe	270 µm ⚠
Dach	75 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sportsitze vorn
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneeairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- 10 Lautsprecher
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Metallic-Lackierung
- Alcantara-Paket
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Sicherheits-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Sound-System SEAT
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Scheinwerfer LED
- Reserverad als Notrad
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VSSZZZ5FZDR044792








VSSZZZ5FZDR044792



SEAT SA
VSSZZZ5FZDR044792
CJSA 1E77 02
3180435



Wir haben für Sie bei
km 199527 geprüft ersetzt
Motoröl 0W-30 X
Öl-Norm VW-504-00
Ölfilter X
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Pollenfilter
Luftfilter
Dieselfilter
Zündkerzen
Frostschutz -37 °C



VSSZZZ5FZDR044792
5F1 5D6
LEON 1.8 TSI
FR 5T132 DF4AU7
CJSA
LS9R CP



SEAT Service® Mobilität.
Autohaus Wiegels GmbH & Co KG



SEAT Service® Mobilität.






SEAT Service® Mobilität.


SEAT Service® Mobilität.



SEAT Service Mobilität
Autohaus Kahlhofer



SEAT Service Mobilität



Autohaus Kahlhofer


24.08.2023
Autohaus Kahlhofer


03.10.2024
Autohaus Kahlhofer


02.06.2025
Autohaus Kahlhofer


Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers
Anmerkungen
28.04.2014
Autohaus Wirgin GmbH & Co KG
Autohaus Kahlhofer


Datenauszug




29. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)