

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen [redacted] **Fahrgestellnummer** VF12RA51559177028

Bemerkungen

erhöhte Lackwerte am gesamten Fahrzeug
1 Schlüssel übergeben.

Serviceheft vorhanden.
Bedienungsanleitung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Captur 0.9 TCe 90 eco² Life ENERGY
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	14.12.2018
FIN	VF12RA51559177028	Laufleistung	72.757 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	RAUCHIG BLAU MARINE / Uni
Hubraum	898 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Anthrazit
Leistung	66 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	05/2028
KBA-Nummer	3333 / BAD		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	205/60 R 16 96 V	Fortuna 4S	S / O	5 mm	3024
Vorne rechts	205/60 R 16 96 V	Fortuna 4S	S / O	5 mm	3024
Hinten links	205/60 R 16 92 H	Fulda Kristall	W / O	7 mm	3418
Hinten rechts	205/60 R 16 92 H	Fulda Kristall	W / O	7 mm	3418

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung


Wartung:	am 01/2023 bei 39.609 km
Nächste Wartung:	am 01/2024
Zustand Lackierung:	
Oberfläche:	Kratzer
Zustand Karosserie:	
Oberfläche:	kleine Dellen

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Mattschwarz, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe, Easy-Trip-Paket, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Look-Paket Blau (innen), Modellpflege, Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy, Radiovorbereitung, Radstand 2606 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Untersteuerungskontrolle (USC), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: R&GO-Paket

Optischer Zustand



1. Tür vorne links - Einstieg Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur
2. Reifen hinten rechts - (gegen Allwetterreifen erneuern) Winterreifen, erneuern
3. Reifen hinten links - (gegen Allwetterreifen erneuern) Winterreifen, erneuern
4. Tür vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 3)
5. Pauschalbetrag für, Abmeldung
6. Pauschalbetrag für, Gutachten

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Bremse vorne - kurz vor der Verschleißgrenze, erneuern
2. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen (Bild 1, 2)

Zwischensumme

Fehlteile

1. Ersatzschlüssel fehlt, erneuern

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile
Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild vorne rechts



Innenraum



KM-Stand



Bild 1:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen



Bild 2:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen





Bild 3:
Außen, Tür vorne rechts, eingedellt, drücken


Sonstige Bilder



1



2
Kofferraum



3
Fahrzeugschein Schlüssel

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.