
CarOnSale

# BMW 318 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2008 | 160.272km | 143 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>318 i [DE - Kb5 318 i, 2007 - 2008] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBAVR310X0A363599 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>160.272km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>143 PS (105 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>147.253km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2008 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>144g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 105 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING GRAPHITE METALLIC

## Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenspiegel-Paket
- Comfort-Paket
- Dachreling
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innovations-Paket
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Skisack
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- USB-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Adaptives Kurvenlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
318i
N43B20A
WBAVR510X0A363599
1970 kg
3295 kg
900 kg
1135 kg
SPARKLING GRAPHITE M / schwarz

CarOnSale







ROCK HH
T TMC
10:15






Wartungsnachweise




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig März 2027
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel
Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im März 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Mike Peters


05.05.2008 M0005 HALK00006K
WBAVR310K0A363599
BMW
3901
VP31
AA
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1995
14.09.2007
e1*2001/116*0308*09
S.1: WW, 4*F.1/F.2: 2045 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 125
0 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.PGTG*0.1:1600 BIS 8% STEI
G, *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.05.2008*





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)