CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.09.2026



02/2023	181.292km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 400 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 400 d EU6d, 4Matic (EURO 6d), 2018 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NFB2DB4PA868009	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.626km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Frontkamera ohne Funktion!

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Kneairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Airmatic Agilitäts-Paket
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne vorn heizbar
- Multifunktions-Telefonie
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reserverad als Notrad
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Wärme-Komfort-Paket vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









275/50 R 20 W XL


ContiSport


ContiSportContact


ContiSportContact





















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1NFB2DB4PA868009
3070 kg
5870 kg
1- 1540 kg
2- 1630 kg


CarOnSale
















22.0°C
AUTO
OFF
22.0°C



STOP



Mercedes-Benz
Servicehistorie



24.02.2023
GLE 400 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Diesel
23.02.2022
GN007199


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)