CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	119.554km	381 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 45 AMG 4Matic [DE - Lim4 CLA 45 AMG EU6, 4Matic, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173521N570199	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 381 PS (280 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.198km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (AMG)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fanfare elektronisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontschürze
- Fußmatten AMG
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckschürze
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile AMG Design Schwarz-Rot
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 280 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sicherheitsgurte designo
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tempomat
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Keyless Go Startanlage
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klima-Komfort-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Spiegel-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Rückfahrkamera
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















AMG


R N D





DAIMLER AG

CarOnSale

CarOnSale


LIM/









Servicehistorie

Mercedes-Benz	Böckler Automobile GmbH & Co. KG Kapellenstraße 27 - 29 Bad Kissingen	Datum Laufleistung Service	05.01.2026 112198 km Service B
Mercedes-Benz	Böckler Automobile GmbH & Co. KG Kapellenstraße 27 - 29 Bad Kissingen	Datum Laufleistung Service	13.02.2025 101626 km Service A
Mercedes-Benz	Böckler Automobile GmbH & Co. KG Kapellenstraße 27 - 29 Bad Kissingen	Datum Laufleistung Service	12.01.2024 93229 km Service B
Mercedes-Benz	Böckler Automobile GmbH & Co. KG Kapellenstraße 27 - 29 Bad Kissingen	Datum Laufleistung Service	09.02.2023 77676 km Service A
Mercedes-Benz	Böckler Automobile GmbH & Co. KG Kapellenstraße 27 - 29 Bad Kissingen	Datum Laufleistung Service	26.01.2022 61652 km Service B
Mercedes-Benz	Baid Automobile GmbH Kölner Straße 98 Altenkirchen	Datum Laufleistung Service	27.01.2021 47922 km Service A
Mercedes-Benz	Baid Automobile GmbH	Datum Laufleistung Service	10.09.2019




Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel | (8) Nächste HU: Dezember 2026 | Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.

(6) Festgestellte Mängel:
9.2.2/4 Räder alle Zulässigkeit nicht nachgewiesen EM

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mängelfeststellung 09.37 Uhr - Mängelbeseitigung 10:13 Uhr.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Dezember 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es bestreite Sie Herr Werner
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Serienabmessung 1. Achse	251	384	190	200	97,75	88,5	33,3
Nebenabmessung 1. Achse	244	215	478	252	97,61	78,4	19,6
Freiabmessung 2. Achse	126	130	354				

Freiabmessung bestand ja

TÜV Gebühr
Hauptuntersuchung § 29 StVZO 93,10 EUR 93,80 EUR
Untersuchung Bildmanagement 72,44 EUR 72,44 EUR

TÜV SÜD


25.08.2017 1313 ESN00011 3
M1 AA
WDD1173521N570199 4
MERCEDES-BENZ
245 G
235GP1
DZBA1504,

AMG CLA 45
DAIMLER (D)
EZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01991
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.08.2017*

02 02 0280/06000 250
- - 04686 - - 1777
- - - 1453 --00158500158
0162 002075 002075
01140 00960
01140 00960
105 03750 074
005
235/40 ZR18 95Y XL
235/40 ZR18 95Y XL
e1*2001/116*0470*18
03.04.2017 K FW873999




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)