CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	80.425km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 1.5 TSI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK4RX014249	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.425km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**150 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach offen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Mobile Online Dienste We Connect Fleet
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Lautsprecher (2)
- Steckdose 12V im Armaturenbrett
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV1ZZZSK4RX014249

CarOnSale

CarOnSale

MENU
CAR
PHONE
Fahrweg kontrollieren!




04.10.23 D603 CPR009461
N1 BB
WV1ZZZSK4RX014249 3
VOLKSWAGEN, VW
SKN
BBDFBCXOV
NZ15FM6FM6C9005H1N24BJG21
AAZDNC
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II
Benzin
DOOT 36AQ 1498
0.1:1500 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombin
ation:3550kg*bis 8% Steig.:1365U*bei werkseitig montier
ter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.syst.f.Anh.betr.f.Te
mp.100 km/h gem.3.Aend.VO.2.9.Ausn.VO.2.StVO*ww.AHK lt
.EGTG*
2 01 84 74500 180
4500 1855
1838 1444
- 75 -
145 2150 2150
1060 1210 -
1060 1210 -
77 3750 69
1400 710 2 -
205/60 R16 96H
205/60 R16 96H
-
-/-
613*2018/858*00003*11
03.05.23 K GV392996


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)