CarOnSale

# Peugeot 2008 Allure

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2018 | 130.363km | 120 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>2008 Allure [AT - SUV5 1.5 BlueHDi 120 EU6d-T, Allure, (Facelift) 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>VF3CUYHXNJY150681 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>130.363km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.499 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>98.739km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>136g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Felgen weisen Kratzer auf

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **80 µm** | Beifahrertür | **80 µm** |
| Kotflügel vorne links | **80 µm** | Kotflügel vorne rechts | **80 µm** |
| Türe hinten links | **100 µm** | Türe hinten rechts | **90 µm** |
| Seitenteil hinten links | **80 µm** | Seitenteil hinten rechts | **105 µm** |
| Motorhaube | **85 µm** | Heckklappe | **85 µm** |
| Dach | **80 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Grau / schwarz
- Innenausstattung: Kunstleder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2538 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder mit Chromeinlage
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug)
- Verglasung getönt
- WIP-Bluetooth

- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Dachantenne
- Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale










SRC
MENU


WARTUNGSNACHWEIS



WARTUNGSNACHWEIS












## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)