CarOnSale

Peugeot 3008 Active Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	44.692km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 Active Pack [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d, Active Pack, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSUNS124164	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.692km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Ungarn
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**60 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze verchromt
- Fzg. ohne Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Startanlage Keyless System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHNSUNS124164

CarOnSale
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Lackschaden-> Orangenhaut



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden)