CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2010	211.143km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - LimS3 1.4 EU5, Trendline, 2008 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZAP116811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.143km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 201.230km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm ⚠
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz
- Ablagefach am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung


Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Sonderlackierung Schwarz uni
- Antennen-Diversity

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















SHAWN MENDES - TREAT YOU BETTER


VOLKSWAGEN AG


CarOnSale

CarOnSale






Serviceplan
CC, Eos, Golf, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo, Scirocco, Tiguan, Touran









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




11.02.2010 0603 AMD00033 0
M1 AG
WVWZZZ1KZAP116811 7
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACCGGAXO
FM5FM5AF015N7MGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 35A0 01390
02 01 0059/05000 172
04199-04308 --1786
1461-1500 --01217
00075
149 001750 001750
00920 00880
00920 00880
078 03750 073
00800 0600 005
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
e1*2001/116*0242*33
25.09.2009 K DT125843
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+40 8.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1200 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2570KG*FAHRZEUG I
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V
O.Z.9.AUSN.VO:Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE: 11.02.2010*


11.02.2010
KREIS RECKLINGHAUSEN
DT125843
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Fahrergurt rollt nicht auf,