CarOnSale

Volkswagen T-Roc Active

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2021	112.051km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc Active [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d, Active OPF, 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZNV001416	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.051km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.615km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mittelarmlehne vorn inkl. USB-Anschluss und USB-Ladeanschluß
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2590 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Lautsprecher (6)

- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Auto-Hold-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachreling
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1845
WVGZZZA1ZNV001416
1870 kg
3370 kg
1 - 0980 kg
2 - 0930 kg
Typ A1

CarOnSale


CarOnSale









Letzter Castrol Ölwechsel:
bei km:
am:
Nächster Castrol Ölwechsel:




18.10.21 0603 CED003499
M1 AC
WVGZZZA1ZNV001416 X
VOLKSWAGEN, VW
A1
DPCAX0AC4
FD7FD7CW00248IIAANNIM
T-ROC
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AP 1498
7.2/8.2;+40 b.Anhängebetrieb*0,1:1700 bis 8% Steig.
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3370kg*bis 8% St
.:3570*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fa
yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aenc
.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 110 /5000 2
4240 1819
1554 1348
80
144 1870 187
990 930
990 930
80 3750 67
1500 670 5
215/44 R17 94V
215/44 R17 94V
7/-
e13*2007/46*1845*20
28.06.21 GF31J


DEKRA
nächste HU
Okt. 2026
Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)