CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	135.837km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 250 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539091F517363	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.837km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.108km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	390 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Online
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wegfahrsperre
- Chrom-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- AMG-Line Interieur
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Intelligent Light System LED
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- USB-Anschluss im Fond
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Lendenwirbelstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2539091F517363
2530 kg
5130 kg
1- 1220 kg
2- 1310 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany










STOP





Nächster Shell Helix Ölwechsel
REINHARD DREYER



Mercedes-Benz
EU-Übereinstimmungsbescheinigung
EX807915


17.08.2018 1313 EWP000954
WDC2539091F517363
MERCEDES-BENZ
GLC 250 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Diesel

DEKRA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)