CarOnSale

Audi A5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2022	137.456km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 40 2.0 TDI EU6d, MHEV advanced, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF56PA012790	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.456km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.087km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Ohne Luft, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Inspektion in 12 Tagen fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Vorbereitung Navigationssystem
- Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung


- 8 Lautsprecher
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Infotainment-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Navigations-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Parken
- Business-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Paket Sitze
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Optik-Paket schwarz plus
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Audi music interface
- Head-up-Display
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket Spiegel
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WAUZZZF56PA012790



Fahrweg kontrollieren!
Hinten




VIEW









11.10.2022 0588 BWN00369 02 01 0150/03800 210
M1 AB 04761-- 1843--
WAUZZZF56PA012790 4 1398-- 001605--
Audi - 00080 -
B8 0137 002125 2125
S2DTPAF1 01105 01145 -
FD7FD7CK006RT161B18S44BIAEM10D1 01105 01145 -
072 03150 068
A5 Sportback 01700 0750 4 -
AUDI 245/40 R18 93H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R18 93H
Schräghecklimousine -
715/2007*2018/1832AP schwarz 9
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0430*88
Hybr.Diesel/E 07.06.2022 K GM750286
0010 36AP 01968 -
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1900 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3825KG*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.10.2022*


KF71315
GM750286

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Ohne Luft, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Kofferraumschalter ohne Funktion

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)