CarOnSale

Skoda Octavia Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	135.904km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ9NEXG0027839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.904km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Frontscheibe getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Bremsenergierückgewinnung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Infotainment-Paket Amundsen
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJJ9NEXG0027839
1944kg
3544kg
1- 1020kg
2- 980kg
CRMB

CarOnSale

CarOnSale


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


DSG












Navigation SD card
Europe


ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
Complete Vehicles








Bitte zusammen mit dem Fahrz
Wiederinbetriebnahme aufbew
Außerbetriebsetz
am 28.10.2026
Kreis Offenbach
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)