CarOnSale

Mercedes-Benz B 170

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	104.447km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 170 [DE - Van5 B 170 EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN WDD2452321J016291	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.898km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Das Schiebedach öffnet nicht.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST METALLIC
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Metallic-Lackierung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fußmatten Teppich / Rips
- Licht- und Sicht-Paket
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLERCHRYSLER AG
WDD2452321J016291
1830 kg
3130 kg
935 kg
895 kg

CarOnSale










Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte


Bestätigungen
Serviceberichte
Automarkt Schulz & Los GmbH
49


Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
Automarkt Schulz & Los GmbH


Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
KFZ-Handel Terheiden
47


Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
KFZ-Handel Terheiden



Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
KFZ-Handel Terheiden
45



Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
Mercedes-Benz
Herbrand.


Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
Mercedes-Benz
Herbrand.
43



Serviceheft
Bestätigungen
Serviceberichte
Mercedes-Benz
Herbrand.




EG-Übereinstimmungsbescheinigung
297389




Prüfbericht
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Festgestellte Mängel:
Hinweise:
Anmeldung zum kostenl
kehrenden HU-Erinneru
dekra.de/erinnern
Ihre ID: MTP5-3LYP
Wir erinnern Sie ger
Ihre nächsten Haupt
Wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


WDD2452321J016291
B 170
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
BLAU
ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3:H.93
5 B.ANH-BETR.*WW AHK LT.EGTG/ABE*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)