CarOnSale

Audi A6

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



06/2023	86.558km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF24PN006744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.558km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.330km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer 2.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid-Technologie
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Heckklappenöffnung automatisch
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Progressivlenkung

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket plus
- Audi Smartphone Interface
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Optik-Paket schwarz
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System Bang & Olufsen
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion S-line
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen

- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Seitenairbag vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZF24PN006744

CarOnSale












LO
AUTO
OFF
AUTO
LO





Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LOW
LOW
AUTO
AUTO




Zulassungsbescheinigung Teil I
30.06.2023 0588 BTO021243
M1 AA
WAUZZZF24PN006744 6
AUDI
F2
LDTPAQ1
QD7AD7CJ003031C21854BIBEM1H46F
A6 LIMOUSINE
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4325KG*WW.AHK LT.EGTG*
Reutlingen
04.2028
22.04.2026


30.06.2023 0588 BTO021243
M1 AA
WAUZZZF24PN006744 6
AUDI
F2
LDTPAQ1
QD7AD7CJ003031C21854BIBEM1H46F
A6 LIMOUSINE
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4325KG*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)