CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2014	141.234km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [DE - Ca2 1.2 8V EU6, Lounge, 2013 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFA3120000J153333	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.234km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.474km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System Interscope
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- USB-Schnittstelle
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Reserverad vollwertig
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ALIVE
105.60 MHz


FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
312 MODELS
E3
13HR 002458
13HR 002459
13HR 002933
13HR 003566
13HR 003815
13HR 004127
14R 062460
16R 062461
17RA 082462



CarOnSale


FIAT
CarOnSale



AUTO
OFF






WARTUNGSNACHWEISE
34.420
06.06.2017


FIN: ZFA3120000J153333-1
Ölwechsel mit:
5W-40 HELIXHX7 ECT
Letzter Service:
90.474 km
Nächster Service:
1058.474 KM/ 09.2022
22.09.2021, Unterschrift
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL


FIAT
FIAT




26.02.2014
4136
AJB00079 1
N1
AB
ZFA3120000J153333
FIAT
312
AXA1A
00Y
FIAT 500
FIAT (I)
FZ 2 PERS REF B- 5 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*630/2012W
EURO6;WPI;K1 M, N1 I
BENZIN
0001
36W0
1242
51/5500
1827
880
1320
640
4125
185/55 R15 82T
BLAU
E5*2007/46*0064*11
16.04.2013
HGB70815


Bundesrepublik Deutschland
26.02.2014
08.01.2025
HGB70815
FIAT
312
AXA1A
001
FIAT 500
FIAT (I)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)