CarOnSale

Skoda Citigo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2017	62.399km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citigo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBZZZAAZHD625835	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.399km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	225 µm	Beifahrertür	220 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	245 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 µm	Seitenteil hinten rechts	235 µm
Motorhaube	200 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	225 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fußgänger-Schutzsystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Perleffekt-Lackierung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
TMBZZZZAAZH0625835
1330 kg
0710 kg
0620 kg
Typ AA
CHYB 4821
131204

CarOnSale



ŠKODA
CITIGO
TWINGO
Deutsches Rotes K













ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Vollständige Fahrzeuge




28.09.2017 8004 AMN000339
M1 AB
TMBZZZAAZHD625835 9
SKODA
AA
ABCHYB
FMSFMSCF0117MMVRON1SSK61
CITIGO
SKODA (CZ)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl/mousp.
715/2007*2018/45/V
EURO6BW-PICL M, N1 I
Benzin
0001 36W0 999
2 1 55/6200 172
3563 - 3621 1641 - 1645
1463 - 1504 928 - -
101 1330 1330
710 650 -
710 650 -
76 3800 69
- - 4 -
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
SCHWARZ 9
e13*2007/46*1169*12
27.07.2016 IR GE463903


05.10.06
Landkreis Nienburg/Weser



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)