CarOnSale

Seat Ibiza Fresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2004	156.760km	LEISTUNG 64 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Fresh	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6LZ4R121448	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.760km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 64 PS (47 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW KAT (AZQ)
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm)
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem Lena
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontspoiler
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte (1)
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sondermodell Fresh
- Verglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Batterie 44 Ah
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 185/60 R14 ..H
- Scheinwerfer H4
- Serviceintervallanzeige
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rücksitz klappbar

Sonderausstattung

- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Generator 90 A
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























28.05.04 7593 007 00D3
01 0200
VSSZZZ6LZ4R121448 5
6L
IBIZA
SEAT (E)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1198
ZU G:BIS 1199*Datum zur Emissionsklasse: 28.05.2004*
2 01 47 /5400
3953 1598
1441 1102
143 1537 1537
809 778
809 778
79 71
800 500 5
165/70R14 81T
165/70R14 81T
BLAU 5/-
e9*98/14*0041*
28.05.04 K GU609052





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)




- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)