CarOnSale

Nissan X-Trail N-Connecta 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	165.549km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail N-Connecta 4x4 [AT - SUV5 1.7 dCi EU6d-T, N-Connecta 4x4, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1THNT32U0004440	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.549km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.749 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.307km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (WLTP) 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling silber
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Komfortsitz vorn links
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: PEARL WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2706 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf

- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Panorama-Glasdach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















NISSAN









1-
2-
COLOR TRIM
FARBE POLST

CarOnSale










Vogl & Co
06031023
93307
28/06/2024

Vogl & Co
5.7.2022
57651




12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
30
31





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)