CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Audi A4 Avant

EZ 07/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 209.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76*
Fahrzeug aufgenommen am: 16.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI DPF EU5, quattro Ambiente, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	**FIN** WAUZZZ8K6DA248788	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 209.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 245 PS (180 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 208.082km	**Letzter Service am** 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 07/2013	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 156g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	290	Heckklappe	110
Dach	125		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Sprachsteuerungs-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















V6 TDI




REGNBOGN
Radio FM
Querfunk
REGNBOGN
RPR1.
SWR1 BW
209949 km 5.6
P +21.5°C
SET
0.0








Speicher
Radio FM
Band
INFO
INTER
MUSIQUE
REGINBOGEN
Pop
Pop
Pop
Einstellungen
Audi multimedia
OPEN
19.0
19.0


AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8K6DA248788
2295 kg
4265 kg
1 - 1200 kg
2 - 1215 kg
Typ B8
CDUC 6823
0,60 062013


CarOnSale
quattro




P
R
N
D/S
START
ENGINE
STOP
NAV
TEL
RADIO
MEDIA
MENU
BACK
CAR




SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME






Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen


Tour
Info
Stockholm
København
London
Київ
Wien
Roma
Madrid
Athina
600 km
125 m
Zielführung
Einstellungen
TMC TP
15:10
SIM


Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 19100 km / 647 Tagen
Nächster Service:
in 11800 km / 647 Tagen
Car Systeme
Set individual
TMC TP
15:11
SIM






10.07.2013		0588		AUE00041	3	02		02		0180/04000		250	
M1		AC				04699 - 04825				1826 - -			
WAUZZZ8K6DA248788				8		1415 - 1463				001800 - -			
AUDI						-		00080		-			
B8						0154		002295		002295			
ACDUCQ1						01200		01215		-			
QD7B5034RB8KDS57MGEM1						01200		01215		-			
						075		02375		069			
A4 AVANT						01900		0750		005		-	
AUDI						225/50 R17 94Y							
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						225/50 R17 94Y							
KOMBILIMOUSINE						-							
715/2007*566/2011F										7			
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I						e1*2001/116*0430*27							
DIESEL						17.12.2012				EE680922			
0002		35F0		02967		-							

P.1/F.2:+70 U. 7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4265
KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.07.201
3***








Betriebsanleitung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)