CarOnSale

CUPRA Ateca

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	28.099km	300 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER CUPRA	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5FZN6534018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 28.099km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 215g/km (WLTP) 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP) 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum, Tropfender Verlust;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fußraumbeleuchtung LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium-Design
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert
- Radstand 2631 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Schriftzug auf der Heckklappe
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor
- Stoßfänger vorn Cupra-Design
- Tagfahrlicht LED
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachsteuerungs-System

- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MAGIC
- Bluetooth Audio-Streaming
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

★ Sonderausstattung

- Business-Paket Cupra
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Lenkrad (CUPRA, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Petrol Blau
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Heckspoiler mit Copper Carbon-Element
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Frontscheibe heizbar
- Leder-Paket Petrol Blau
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZ5FZN6534018


CarOnSale




Fahrzeugmeldungen









Zusammenfassung ansehen
26.10.2022
7593
AOD001521
M1
AC
VSSZZZ5FZN6534018
6
CUPRA
SFP
CXDNFCX1
AD7CAD7GC0064BIML1C19ABA8I17
CUPRA ATECA
SEAT (E)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP;AP;PI/CI, M, N1 I
Benzin
0001
36AP
1994
Schwarz
27.01.2022
GJB75387
lasse: 26.10.2022*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)