CarOnSale

Volvo XC60

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	95.168km	190 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZA8U4J1108340	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.168km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.801km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Funkfernbedienung Standheizung zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorhanden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Radstand 2865 mm
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sport-Pedalerie
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht LED
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sprachsteuerungs-System
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE

Sonderausstattung

- Business-Paket
- CD-Player
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Laderaum-Paket
- Lenkradheizung
- Licht-Paket
- Sitzheizung hinten
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Sportsitze Leder
- Standheizung
- Xenium-Paket
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Navigationssystem Sensus
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Head-up-Display
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale




















SERVICE- UND GARANTIEHEFT

Service Nr. 6
Service Nr. 7
Service Nr. 8
MOHAG
FORD
VOLVO

MOHAG
20


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO




18.05.2018
YV1UZA8U4J1108340
Volvo
XC60
VOLVO (S)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
STUFE PM5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 18.05.2018*
EU675813


DEKRA
HLJXA833X
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
ZBI 270


Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag
Fuest
EU675813

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)