CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



12/2019	154.524km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic All-Terrain [DE - Kb5 E 220 d All-Terrain EU6d-T, 4Matic, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132171A771296	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.524km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.602km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Avantgarde Interieur
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Ambiente-Beleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kotflügelverbreiterung schwarz
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zeituhr (Analog)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- KeyFree-Startsystem
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Innenhimmel schwarz
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Vorrüstung CD-Laufwerk
- Infotainment-System: Remote Online
- Rückfahrkamera
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Ausstattungs-Paket: Business
- Feuerlöscher
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Park-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachträger / Grundträger
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Multibeam LED
- Sitz-Komfort-Paket
- USB-Anschluss im Fond
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
W1K2132171A771296
2570 kg
4770 kg
1200 kg
1370 kg

CarOnSale


CarOnSale




Hinten





STOP






Mercedes-Benz
STERNPARTNER SE & Co. KG
Mercedes-Benz
STERNPARTNER SE & Co. KG
Mercedes-Benz
STERNPARTNER SE & Co. KG
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung





Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im April 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte
(7) Ergebnis
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Pakete
angebracht
(8) nächste HU
April 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Torben Bindernagel
C1641001
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Endsumme
164,00 EUR


12.12.19
2222
AEE000013
M1
AC
W1K2132171A771296
2
Mercedes-Benz
R1ES
U214T1
CZAA15XA
E 220 d 4MATIC AllTerrain
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002
36DG
1950
7,2/8,2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHR
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.
Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2
02
143 /3800
5005-5005
1907-1907
1494-1494
1945-1945
84
178
2570
2570
1200
1370
1200
1370
73
2850
69
2100
750
5
245/45 R19 102Y XL C
245/45 R19 102Y XL C
5/-
e1*2007/46*1560*16
19.09.19
K
FR124


14. OKT. 2026
i-KFZ
Dokument nicht mehr gültig


Stadt Frankfurt am Main
LANDKREIS LÜNEBURG
ZULASSUNGSBEHÖRDE
21335 LÜNEBURG
FR124688
21700
E 220 d 4MATIC AllTerrain
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
21.11.2019
Diesel
e1*2007/46*1560*16
19.09.2018

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)