CarOnSale

Skoda Fabia Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2003	325.011km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Classic [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Classic, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJC46Y633683566	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 325.011km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.100km	LETZTER SERVICE AM 03/2009	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2003	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zeituhr (digital)
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA DIAMANTOVA/DIAMANTSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchte(n)
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















1.4 16V








ŠKODA AUTO a.s.

CarOnSale





CERTIFICAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI


CERTIFICAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Ispezione alla consegna
Prossimo servizio di assistenza:


ŠkodaAuto


SKODA (6Z)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin


DEKRA
Außerbetrieb-
setzung am
27.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Dachhimmel hängt durch



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Dachhimmel hängt durch



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Dachhimmel hängt durch



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)