CarOnSale

Volkswagen Golf GTI Performance BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	109.752km	230 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW158743	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.752km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.682km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	270 µm ⚠	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Geträнkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelschlussleuchte
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Raucher-Paket
- Seitenairbag hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Volkswagen Media Control
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Multimedia-Schnittstelle USB
- App-Connect
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- 10-Kanal-Verstärker
- App-Connect
- Fahrassistenz-Paket
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sound-System DYNAUDIO
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Lautsprecher (8)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0823
WVWZZZAUZGW158743
1860 kg
3505 kg
1 - 1030 kg
2 - 0880 kg
Typ AU


CarOnSale















02.11.15 0603 BKM001107
M1 AC
WVWZZZAUZGW158743 1
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4CHHAXO
WM6FM52G037S7MMMN1ML72VE2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 26WO 1984
2 01 169 /4700
4268-4361 1790-1799
1442-1481 1395
80
139 1860 1860
1030 880
1030 880
78 3610 72
1600 690 5
225/35 R19 88Y XL
225/35 R19 88Y XL
0/-
el*2007/46*0623*13
23.10.15 K WN7125
F.1/F.2:+45 u. 7.2/8.2:+65 b.Anhängebetrieb*O.1:1800
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:35
kg*bis 8% Steig.:3705*Bei werkseitig montierter AHK:
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.ECTC*


14 Sep. 2022
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Zulassungsbehörde
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)