CarOnSale

Kia Rio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	71.156km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rio	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNADE511AL6320878	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Connectivity-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Pedale Aluminium
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Verglasung getönt
- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bremsassistent
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Aktiv Matrix Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Original Fahrzeug Farbe: (UD) SCHNEEWEISS

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













KIA






GALAXY MITTELF


CarOnSale

CarOnSale


KIA






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)