CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	190.373km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU5, Comfortline, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZDP069101	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.373km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	1080 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, an Ventildeckeldichtung; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zubehör-Multimedia verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Life-Paket
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Multifunktionsanzeige Plus
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















14:00
0
6.0
190373
5272





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZDP069101
1730 kg
3075 kg
1- 0920 kg
2- 0860 kg
Typ AU

CarOnSale


CarOnSale











Paris
Frankreich
Wien
Bern
Als Ziel wählen
Pioneer
23.5
AUTO
OFF
SETUP
AC


HOME
MAP
MODE
Park Assistent
Fahrweg kontrollieren!
SOURCE
MUTE
CAR
Pioneer
23.5


10.04.2013 0603 BJE00048 5
M1 AC
WVWZZZAUZDP069101 1
VOLKSWAGEN, VW
AU
AC4CJZAX0
TM6FM6AJ009N7MJOVLVR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 01197
F.1/F.2:+45 U.7.2/8.2:+65 H.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.:1500 BI
S 8&STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3075KG
*F2 IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.F
AHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEN
D.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION AN 8&STEIG.:3275KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMI
SSIONSKLASSE:10.04.2013*
02 01 0077/04500 192
04255-04349 1790-1799
1437-1491 001235--
00080
0114 001730 001730
00920 00860
00920 00860
072 03750 070
01300 0610 005
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
0
e1*2007/46*0623*05
08.02.2013 WW103849
WW103849







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)