CarOnSale

Volkswagen Golf Move

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



09/2023	93.417km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Move [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Move, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCD2RW806478	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.417km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.591km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Ausstattung Life
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling silber eloxiert
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED

- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket Plus
- Fußmatten Textil
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- IQ.DRIVE-Paket inkl. Emergency Assist, ohne Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Scheinwerfer LED Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZCD2RW806478


GOLF
CarOnSale



OK
VIEW


RES
SET










VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)