
CarOnSale

Nissan X-Trail Tekna

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	88.916km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail Tekna [DE - SUV5 1.6 DIG-T EU6, Tekna 4x2, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1JDAT32U0100874	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.916km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.618 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.382km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	480 µm ⚠
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Bordcomputer
- Einparkhilfe
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung
- Komfortsitz vorn links
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Glasdach
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Rückfahrkamera
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sound-System BOSE
- Style-Paket
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Fahrassistenz-Paket Tekna
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 120 kW KAT
- Nissan Safety-Shield-Paket 360°
- Radstand 2706 mm
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Einparkhilfe elektronisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Dachreling silber
- Start-Stop-Knopf
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: ORANGE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















NISSAN


Kraftstoffstand
niedrig






CarOnSale

CarOnSale

1LIVE
14:33
Menü
500 km
MAP
NAV
INFO
SETUP
BACK
ENTER
DUAL
A/C
23.0

MAP
NAV
INFO
SETUP
BACK
ENTER
DUAL
A/C
23.0
20.0


20.0
DUAL
A/C
23.0
A/C
AUTO
ON-OFF
DUAL





RES +
CANCEL
SET –


OK



OFF
ON
POWER
DOOR
OFF








Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
28.04.2022
31923
04.2023
67923


NISSAN
X-TRAIL


NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge




17.10.2017 1329 AJJ00029 1
M1 AF
JN1JDAT32U0100874 5
NISSAN
T32
C
C74
NISSAN X-TRAIL
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M; N1
Benzin
0001 36W0 1618
O.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D. ZUGKOMBINATIO
N MAX.4010KG BIS 12% STEIG.OD.MAX.4210KG BIS 8% STEIG.**
2 1 120/5600 200
4690 1836
1700-1730 1640-1785
75
149 2210 2210
1065 1230
1065 1230
71 3000 68
1800 750 7
225/55R19 91U
225/55R19 91U
Orange 2
e13*2007/45*1456*11
03.05.2017 K GL942136




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)