CarOnSale

Land Rover Freelander SE SD4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



12/2013	233.981km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Freelander SE SD4 [DE - SUV5 2.2 SD4 EU5, SE, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALFA2BE0DH370411	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 233.981km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.324km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motor ölnass,
Schadenerweiterung
Motorhaubenisolation
Marderbiss

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenausstattung: Metallic (Black Element)
- Kopfstütze hinten mitte
- Laderaumabdeckung
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Terrain-Response-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Knieairbag Fahrerseite
- Park-Distance-Control vorn
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel lackiert
- Felgenschlösser
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,2 Ltr. - 140 kW Sd4 KAT
- Radstand 2660 mm
- Scheinwerfer H4 mit LED Einsätzen
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Alpine (Radio/CD-Player)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Design-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Kopfhörerausgänge im Fond
- Kühlergrill Silber-Optik
- Modelljahr 2013
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Sicht-Paket
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Alarmanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control hinten
- Traktionskontrolle
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (6-Stufen)

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SALFA2BE0DH370411

CarOnSale








EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
LAND ROVER


08.12.13 1590 AAB000038
M1G AC
SALFA2BE0DH370411 X
Land Rover
LF
S4FU2F
D5H2
Freelander 2
Jaguar Land Rover (G
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 2179
ww.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)