CarOnSale

BMW 520 d Luxury Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	173.291km	190 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d Luxury Line [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d, Luxury Line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31BN020CL19233	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.291km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.352km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumententafel Sensatec
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachreling schwarz
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Uni-Lackierung
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Remote Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luxury Line
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Concierge Services

- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Parkassistent-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
520d
668
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31BN020CL19233
2470 kg
4470 kg
1- 1125 kg
2- 1455 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale

CarOnSale


BMW Laser

CLASSICS
10:29
Parkassistent
Nachfahrassistent
Kamerabild
Einstellungen

RES
CANCEL
LIM
SET
MODE




28.0
28.0


CarOnSale




CarOnSale



WELLER
Weller Premium Deutschland GmbH
WELLER

CLASSICS
10:28
3000 km


Service Historie
CLASSICS
10:26
OK Service:
Am 01.12.2025, bei 152352 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
Am 11.09.2025, bei 137885 km
Service Partner: BMW 00893
OK Service:
Am 23.05.2025, bei 126020 km
Service Partner: BMW 00893
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
OK Kraftstofffilter
Service durchgeführt

Service Historie
CLASSICS
10:26
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt
OK Service:
Am 13.01.2023, bei 21126 km
Service Partner: BMW 00893
OK Service:
Am 10.01.2023, bei 21125 km
Service Partner: BMW 00893
OK Service:
Am 11.08.2022, bei 13 km
Service Partner: BMW 00893

12. Aug. 2026
45716 Meppen


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)