CarOnSale

Opel Insignia Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	111.660km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Edition [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Edition ECOTEC, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZM8EF6K1071987	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.660km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.877km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (WLTP) 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfort-Paket (1)
- Sicht-Paket
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Technologie-Paket Park & Go
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ergonomiesitz vorn links
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Luftfeuchtesensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
W0VZM8EF6K1071987








Servicebestätigung
Zu Krass
KFZ - Meisterwerkstatt
Beesenweide 8
25436 Moorrege
Mobil: 0172 5765035


01.07.19 1844 AHR001068
M1 AC
WOVZMBEF6K1071987 0
OPEL
Z-B
DA064CB12
BA1ZADACE15
INSIGNIA SPORTS TOURER
Opel Automobile
fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36DG 1598
7.2/8.2:+80 b.Anh.Betr.*S.1:max.S-Pl *ww.AHK lt.EGTG*D
atum zur Emissionsklasse: 01.07.2019*
215/55R17 94V
215/55R17 94V
GRAU
eB*2007/46*0264*09
17.04.19
HP465032


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com