CarOnSale

Ford Focus ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	136.233km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST-Line [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6HC56049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.233km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.167km	LETZTER SERVICE AM 01/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	235 µm ⚠	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	345 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	270 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: vorne, hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung


Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelkonsole Premium
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Business-Paket 2
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Frontscheibe heizbar
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- USB-Anschluss
- Winter-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WF06XXGCC6HC56049









09.10.2017 8566 BJP00049 4
M1 AC
WF06XXGCC6HC56049 3
FORD
DYB
M8DB16X
5CDBAAMC

FOCUS
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01498
P.1/P.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.10.2017*

02 01 0110/06000 210
04560 - 04689 - - 1823
1482 - 1510 001350 - -
- 00090 -
0128 001900 001900
00965 00990 -
00965 00990 -
078 03750 069
01500 0675 005 -
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 V
-
SCHWARZ 9
e13*2007/46*1138*22
11.01.2017 K XA716957
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)