CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2023	97.211km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 [DE - HKa4 315 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3HCFZ1RP611472	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.211km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 4325 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geräuschmaßnahme außen
- Keyless-Start
- Laderaumtrennwand durchgehend
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Markierungsleuchten seitlich
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Tankdeckel rot
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V3HCFZ1RP611472

CarOnSale


Radio
Medien
FAVORITEN







RES
SET +
CNCL
SET -
LIM




Sprinter
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
6995582
224070
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT
i.V.




10.11.2023 2222 BLJ42090 5
N1 BB
W1V3HCFZ1RP611472 4
MERCEDES-BENZ
906BB35
L2U31350BXX
RE2A63A3BECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;P1/C1;N1 II
DIESEL
0002 36AR 1950
ZU 20: MAX.2830*AHK LT. EGTG*8.1:MAX.*
2 1 110/3800 158
6967 2020
2616 2551-2815
100
250 3500 3500
1860 2250
1860 2250
84 2850 *3
2000 750 3
235/65R 16C 115 113 R
235/65R 16C 115 113 R
weiß 0
E1*2007/46*0301*27
19.04.2023 K GX073306
Selbstf-VermietFzg


FEB. 2027
W1V3HCFZ1RP611472
WI-MB8552
Mercedes-Benz Automotive
fe68917
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
Zulassungsbehörde - 006140
Im Auftrag


GX073306

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)