CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan FWD Generation Six

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	79.064km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan FWD Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Generation Six, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZGH086396	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.064km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.890km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn

- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Zuheizer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: ACAPULCOBLAU
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

★ Sonderausstattung

- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Dynamik-Fahrwerk
- 2. Batterie
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Reserverad in Fahrbereifung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren


ON/OFF
MODE
TIMER
SET







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)