Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell						
Audi	A3 Limousine 35 TDI basis	35 2.0 TDI EU6d, basis, 2020 - 2024						
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel				
WAUZZZGY5RA000755	Limousine	4	Frontantrieb	0588/BUN				
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	22.09.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	09/28	
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)			
k. A.	68.274 km	120.000 km	nein	09/26	62.959 km			
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)				
Brillantschwarz	Uni normal	nein	k. A.	21.800 km				
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital								
Polster	Polsterfarbe	Getriebe						
Stoff Routine	schwarz silber-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..						
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung	k. A.							

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	117-130 (WLTP)	A+

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachhimmel Stoff	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Funkschlüssel	Fußmatten Velours
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kindersicherung elektr. betätigt	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Luftzusatzheizung elektrisch	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..
Stoßfänger Ausführung: Basis	Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth
Wegfahrsperre (elektronisch)		

Sonderausstattung:

Ambiente-Beleuchtung	Business-Paket	Einparkhilfe hinten (APS)
Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindig..	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..	Mittelarmlehne vorn mit Fach	Neuwagen-Reifengarantie
Rückfahrkamera	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routi..	Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Brilliant-Schwarz	Sportsitze vorn	Stahlfelgen 6,5x16

Minderwertgutachten

Vorschäden				
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
-	-	-	-	
Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
nein	ja	nein	nein	
(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten links: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein			
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)			

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Alufelge Sommerrad vorne rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
2.	Dach, eingedellt - drücken
3.	Frontspoiler Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
4.	Heckdeckel, eingedellt - drücken
5.	Lackvorbereitung
6.	Motorhaube Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
7.	Seitenteil hinten rechts, eingedellt - Gebrauchsspur
8.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair
9.	Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair
10.	Tür vorne links auslegen und polieren
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Luftdüse vorne mitte beschädigt - erneuern
3.	Motorabdeckung unten beschädigt - erneuern
4.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Verbandskasten fehlt
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steu

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden lt.Elsa
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Nachlackiert	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

D
P

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen		Felgenbeschreibung Stahl mit Radzierblende
	Reifen vorne 205/55 R16 91H	VL 6,00 mm (Goodyear)	VR 6,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten 205/55 R16 91H	HL 7,00 mm (Goodyear)	HR 7,00 mm (Goodyear)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten		Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten links: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Service



Bild 6 : Kofferram



Bild 7 : Leicht entfernbare Teile



Bild 8 : Fahrbereifung



Bild 9 : Sommerräder im Fahrzeug



Bild 10 : Motorraum



Bild 11 : Schweller links



Bild 12 : Schweller rechts



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Heckdeckel, eingedellt, drücken



Bild 17 : Heckdeckel, eingedellt, drücken



Bild 18 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 22 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Schlüsselbatterie defekt



Bild 29 : Luftdüse vorne mitte beschädigt



Bild 30 : Motorabdeckung unten beschädigt




Bild 31 : Alufelge Sommerrad vorne rechts verschrammt



Bild 32 : Tür vorne links auslegen und polieren

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

D

Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci – Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registracijos liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbevis et. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen				
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	22.09.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0		(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname				
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)				
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung				
C.4c		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
I	Datum	22.09.2023		I Datum	





KREIS UNNA
DER LANDRAT

59425 UNNA
I.A.

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GV265024

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Audi					
D.2	Typ	GY					
	Variante	LDTSBF1					
	Version	FD7FD7GC002RT011A164BIAEM1MLN1D0A					
D.3	Handelsbezeichnung(en)	A3 Limousine					
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	AUDI					
(2.1)	Code zu (2)	0588	(2.2) Code zu D.2 und Prüfziffer	BZ0020449			
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WAUZZZGY5RA000755			(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.	3	
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA			
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine					
R	Farbe des Fahrzeugs	SCHWARZ			(11) Code zu R	9	
P.1	Hubraum in cm^3	1968	P.2 Nennleistung in kW / P.4 Nenndrehzahl bei max.	110 /3000			
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel			(10) Code zu P.3	0002	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*2060*27	(6) Datum zu K.	24.03.2023			
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K					

(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers

2024 000341 8YSARG DEU390 COC JA

00000000 SDZ188 21105 AL 132

181 GK

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

AUDI AG

Datum: 17.06.2023

Unterschrift:

M. Duesmann

(25) Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

BUNDESDRUCKEREI 2017

B	22.09.2023	2.1	0588	2.2	BZO020449	L	2	9	01	P.2 P.4	110 /3000	T	228
J	M1	4	AA			18	4500			19	1816		
E	WAUZZZGY5RA000755	3	3			20	1417			G	1495		
D.1	Audi					12	-	13	80	Q	-		
D.2	GY					V.7	118	F.1	1970	F.2	1970		
	LDTSBF1					7.1	1090	7.2	970	7.3	-		
	FD7FD7GC002RT011A164BIAEM					8.1	1090	8.2	970	8.3	-		
	1MLN1D0A					U.1	75	U.2	3150	U.3	68		
D.3	A3 Limousine					O.1	1600	O.2	740	S.1	5	S.2	-
2	AUDI					15.1	205/55 R16 91V						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine					15.2	205/55 R16 91V						
						15.3	-						
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	SCHWARZ			11	9/-		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e1*2007/46*2060*27						
P.3	Diesel					6	24.03.23			17	K 16	GV265024	
10	0002	14.1	36AP	P.1	1968	21							
22	7.2/8.2:+70 b.Anhängebetrieb*0.1:1800 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3570kg*ww.AHK lt.EG TG***												

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.
D86LH6A4

Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59425 Unna
i.A.

Unterschrift

Siegel des Kreises Unna 3899342 004

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm^3
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min^{-1}
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min^{-1} zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO_2 (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus
(6)	Datum zu K
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9)	Anzahl der Antriebsachsen
(10)	Code zu P.3
(11)	Code zu R
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m^3
(13)	Stützlast in kg
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1)	Code zu V.9 oder (14)
(15)	Bereifung (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20)	Höhe in mm
(21)	Sonstige Vermerke
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

BUNDESDRUCKEREI 2017

ZBI 296774691