BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0207S53293




Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum**	**Laufleistung**
	16/04/2025	38645 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
BLACK SAPPHIRE METALLIC	2024	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
5	5	-
Karosserietyp	**CO2**	**Hubraum**
Schrägheck	132 g/km	1499 cc
Getriebe	**Motortyp**	**Kraftstoff**
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	**Antriebsstrang**	**Max. Leistung**
7	Vorderradantrieb (FWD)	125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Dach / -	Delle	Smart Repair
	  		
003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren






004	Spoiler / Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Smart Repair





005	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





006	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair







007	Schwellerabdeckung / Links Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren





008	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen






009	Spoiler / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
010	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair





011	Motorhaube / -	Delle	Reparieren








012	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
013	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
014	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen







015	Dachholm / Rechts	Delle	Smart Repair




016	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




017	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm


Kommentar

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige


Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt


Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Spoiler / Hinten / Kratzer


Spoiler / Hinten / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer


Tür / Vorne Links / Kratzer


Tür / Vorne Links / Kratzer


Schwellerabdeckung / Links / Kratzer



Schwellerabdeckung / Links / Kratzer


Schwellerabdeckung / Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Dachholm / Rechts / Delle


Dachholm / Rechts / Delle


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer