WBAJG310903H24980

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	172.013 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	15.000 km
Typ/Modell	X1 sDrive20i	**HU (Bericht lag nicht vor)**	02/2028
Vehicle Identification number	WBAJG310903H24980	**Leistung**	141 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	0
Erstzulassung	17.01.2019	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	12/2025, 152.307 km	**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit CD-Wechsler

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat erhöhte Lackschichtdicke

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	X1 sDrive20i	**Laufleistung (abgelesen)**	172.013 km
Vehicle Identification number	WBAJG310903H24980	**Erstzulassung**	17.01.2019

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung