CarOnSale

Mazda 5 2.0 Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



08/2007	117.905km	LEISTUNG 145 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5 2.0 Exclusive [DE - Van5 2.0 EU4, Exclusive, 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN JMZCR19F280222413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.905km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**145 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Fensterheber elektrisch vorn
- Dachreling
- Audiobedienung am Lenkrad
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: Mephistograu Metallic
- 2.Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Seitenairbag vorn
- Styling-Paket
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Traktionskontrolle
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Servolenkung
- Travel-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Mittelarmlehne hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- 3.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2001/116*0156
JMZCR19F280222413
2100KG
3500KG
1- 975KG
2- 1200KG

CarOnSale

CarOnSale

PUSH
OFF
FRONT
MODE
PUSH
AUTO
A/C
AMB


VOL
MODE








EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda


29.09.2007
JMZCR19Z280222413
MAZDA
CR1
MAZDA 5
MAZDA (J)
MENDEWERKZAHNRIEMEN
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01999
O.1: 1600 BIS 84 STKIG.*
08.09.2005


TÜV
KÜS
SEPT 24
NOV 24



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Delle, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)