CarOnSale

Peugeot Partner Family

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	245.339km	111 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Partner Family [DE - Van5 1.6 HDi FAP 110 EU5, Family, 2010 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN VF37J9HL0AJ873813	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 245.339km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 172.451km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

ÖLUNDICHTIGKEIT

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Airbag Fahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Scheibenwaschanlage hinten
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Heckklappe, Scheibe fest
- Ausstellfenster hinten
- Ausstellfenster hinten
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG EISENGRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

- Dachreling
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zuheizer für Dieselmotor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe akustisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PEUGEOT
7
7J9HL*
7J9HL0
PARTNER OD.RANCH
PEUGEOT (F)
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35A0 01560








Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel
Planmäßige Wartung
Firmen-
stempel


Wartungsnachweis
AUTOFIT
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel




22.02.2011
PEUGEOT
PARTNER OD.RANCH
KOMBILIMOUSINE
DIESEL


AUG 26
TTBP5671
Landratsamt
Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)