CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



10/2019	136.239km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539191V217044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.239km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 100.095km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Chrom-Paket
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenraumlicht-Paket
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Sport Direktlenkung
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Holz Linde
- Innenhimmel Stoff
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Licht-Paket High-End
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- USB-Anschluss im Fond
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit Sensoren
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















711.2





DAIMLER AG
WDC2539191V217044
2510 kg
5110 kg
1- 1185 kg
2- 1325 kg
Mercedes-Benz
Made in Finland

CarOnSale





RES
SET +
CNCL
SET -
LIM

VOL

AUTO



AUTO
MENU
SYNC












STOP






Kennzeichen reserviert bis:X
BZL28767
Außerbetriebsetzung 15.09.2026
Stadt Regensburg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)