CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	93.404km	160 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 D	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2130121A900907	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.404km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 82.186km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP) 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP) 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	70 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Touchpad (Mittelkonsole)

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Infotainment-Paket High-End
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Media-Display
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Vorrüstung car sharing
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Spiegel-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Lenkrad mit Multifunktion
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1K2130121A900907
2395 kg
4595 kg
1- 1130 kg
2- 1295 kg

CarOnSale








OK
RESU
SET +
CANCEL
SET -
LIM



AUTO










Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmung
www.ms-team.de
0028809243
7986472
FX691829




21.12.2020
WDK2130121A900907
212
U01DT0
C8AA152A
E 200 D
MERCEDES-BENZ
245/45 R18 100Y
245/45 R18 100Y
SCHWARZ
07.07.2020
FX691829


Jan 22
Mar 22
ZBI
274201





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)